

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim       | Tehlike       | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu         |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                 |             |                            |               |   | Riskler                        | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler                                  | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK000001 | 17          | Merdivenler                | Trabzan       | koridor ve balkon korkuluklarının sağlam yapıda olamaması                                     | Düşme                          | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Trabzanlar sağlamlaştırılacak.                   | Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği                                       | 03/03/2025    |
| 762263BRK000002 | 16          | Öğretmen/Personel Tuvaleti | Uyanı Levhası | Hijyenik ortam oluşturmama, tuvalet lavabo temizliği ve dezenfeksiyonu, kayma düşme tehlikesi | Dilte Tahriş, Kayma, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Temizlik işçileri çizelge ile takip edilmelidir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 04/04/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike                   | Tehlike Unsurları                                | Derecelendirme Tablosu                        |                                 |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|-----------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                 |             |                       |                           |  | Riskler                                       | Olasılık                        | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK000003 | 15          | Mutfak / Çay Ocağı    | LPG Tüp                   | Tüplerin devrilmesi ve tüplerin ateşle teması    | Devrilme,Ezilme,Patlama,Ölüm,Yangın           | 1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı)     | 4          | İş Veren veya Vekili | Mutfak tüplerinin dışarda yapılacak muhafazalı bölmeye alınması. Mutfak içerisinde gaz dedektörünün takılması gerekmektedir. uyarı levhaları asılacak.                 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği | 05/01/2025    |
| 762263BRK000004 | 13          | Personel              | Periyodik sağlık kontrolü | Oluşabilecek salgın hastalıklar ve enfeksiyonlar | Bakteri,Enfeksiyon iski,Salgın hastalık,Virüs | 3. Orta (Yılda Birkaç kez)      | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Mutfakta çalışan personelin gerekli sağlık kontrolleri istenir. Çalışan personelin temizlik kurallarına (tırmak kesilmesi, kıyafet temizliği) kurallarına uyulmalıdır. | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği | 06/05/2025    |

İLİ: YOZGAT  
İLÇESİ: ÇEKEREK  
KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike      | Tehlike Unsurları  | Derecelendirme Tablosu                           |                            |   |            | Kontrol Tedbirleri   |  |                                     |               |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--|--|----------------------------|---|------------|----------------------|--|-------------------------------------|---------------|
|                 |             |                      |              |  | Riskler  | Olasılık                   | Şiddet  | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat                             | Termin Süresi |
| 762263BRK000005 | 9           | Personel             | İletişim     | Çalışan ve iş veren arasında tehlike eksikliği                     | İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon eksikliği | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp) | 3          | İş Veren veya Vekili | Çalışanlar ile iş veren arasında etkili iletişim sağlanmalıdır.                                    | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 01/04/2025    |
| 762263BRK000006 | 10          | Erzak Deposu         | Böcek-Haşere | Gıdaların bozulması ve buna bağlı olarak oluşacak sağlık sorunları | Bakteri,İş Gücü Kaybı,Salgın hastalık,Zehirlenme | 2. Düşük (Yılda bir kez)   | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)    | 4          | İş Veren veya Vekili | Depo alanında gerekli havalandırma işlemleri yapılıp. Güvenlenme ve bozulmaya karşı gözle kontrol. | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği          | 11/09/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike     | Tehlike Unsurları                  | Derecelendirme Tablosu |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                 |             |                      |             |                                    | Riskler                | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler                                      | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK000007 | 12          | Duş                  | Islak Zemin | Kayıp düşme.                       | Kayma,Yaralanma        | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı)     | 12         | İş Veren veya Vekili | Gerekli uyarı levhalannın yerleştirilmesi.           | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 10/05/2025    |
| 762263BRK000008 | 12          | Yemekhane            | Gıda        | Bozulmuş ve zamanı geçmiş gıdalar. | Hastalık,Zehirlenme    | 2. Düşük (Yılda bir kez)   | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6          | İş Veren veya Vekili | Bozulmuş ve zamanı geçmiş gıdaların tespit edilmesi. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu  | 11/05/2025    |

İLİ: YOZGAT  
İLÇESİ: ÇEKEREK  
KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike            | Tehlike Unsurları  | Derecelendirme Tablosu                        |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|------------------|-------------|-----------------------|--------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                  |             |                       |                    |  | Riskler                                       | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK000009  | 13          | Mutfak / Çay Ocağı    | Elektrik Kabloları | Islak ortamda kullanılan elektrik ekipmanları, elektrikli ev aletleri ve cihazları | Elektrik çarpması, Yangın, Yaralanma          | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı)     | 12         | İş Veren veya Vekili | Islak ortamlarda kesinlikle elektrikli ekipman kullanılmayacak güvenlik transformatörü tarafından sağlanan enerji ile beslenen elektrikli ev aletleri kullanılarak çalışma yapılacaktır. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 12/04/2025    |
| 762263BRK0000010 | 13          | Mutfak / Çay Ocağı    | Kesici Alet        | Kesici ve delici aletlerle dikkatsiz çalışma                                       | El Kesilmesi, İş gücü Kaybı, Kesik, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Kesici ve delici ekipmanlar yetkili personel dışında kullanılmamalı. Bu tür ekipmanlarla çalışanlar dikkatli olmalıdır. Gerekli uyarı levhaları oluşturulmalıdır.                        | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu                                    | 13/04/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike           | Tehlike Unsurları  | Derecelendirme Tablosu                                    |                            |                       |            | Kontrol Tedbirleri   |  |                                   |               |
|------------------|-------------|----------------------|-------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
|                  |             |                      |                   |  | Riskler   | Olasılık                   | Şiddet                | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat                           | Termin Süresi |
| 762263BRK0000011 | 14          | Elektrik odası       | Elektrik Tesisatı | Bina elektrik tesisatının binanın güç ihtiyacına uygun bir şekilde tesis edilmemesi, faz organizasyonundaki dengesizlik. | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Yaralanma, Yangın       | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12         | İş Veren veya Vekili | Bina elektrik güç hesabı yetkili bir mühendis tarafından hesaplanmalı ve bina iş veren tarafından kullanıma uygun hale getirilmeli   | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | 14/05/2025    |
| 762263BRK0000012 | 14          | Elektrik odası       | Elektrik Tesisatı | Kaçak akım rölesi bulunmayan devre veya ölçüm ve kontrolü yapılmamış tesisat ekipmanı                                    | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma, Yangın | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm)   | 15         | İş Veren veya Vekili | İş yerinde çalışanların elektrikle çarpması halinde sistemi kapatacak yeterlilikte yaklaşık (30mA) Kaçak akım rölesi takılarak elektrik çarpmalarında tüm sistemin elektriğinin kesilmesinin sağlanması. | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği | 17/05/2025    |

İli: YOZGAT

İlçesi: ÇEKEREK

Kurum Adı: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike               | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu                      |                                     |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                  |             |                      |                       |   | Riskler                                     | Olasılık                            | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000013 | 17          | Bahçe                | Dikkatsizlik ve ihmâl | Teneffüs ve beden eğitimi derslerinde çarpma riski  | Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma            | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15         | İş Veren veya Vekili | Özellikle teneffüs dakikalarında nöbetçi öğretmenlerin bahçede dolaşarak öğrencileri izleme ve uyarma  | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 18/04/2025    |
| 762263BRK0000014 | 11          | Elektrik odası       | Elektrik Panosu       | Bina ana panosunun kapağının açık olması gereksiz malzemelerin pano etrafında bulundurulmaması. | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez)            | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı)     | 8          | İş Veren veya Vekili | Bina ana kuvvet panosu etrafında hiçbir şekilde malzeme bulundurulmamalıdır. Tehlike ve uyarı levhaları asılmamalıdır. Yalıtkan paspas bulundurulmalı. Talimat oluşturulup asılması. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği                   | 19/05/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike  | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu   |                            |  |            | Kontrol Tedbirleri   |   |  |               |
|------------------|-------------|----------------------|----------|---|--|----------------------------|--|------------|----------------------|---|--|---------------|
|                  |             |                      |          |   | Riskler  | Olasılık                   | Şiddet                                     | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler   | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000015 | 11          | Bahçe                | Sabotaj  | Kötü niyetli kişilerin yanıcı ve patlayıcı maddelerle zarar vermesi.            | Geçici Sağlık, Görme Kaybı, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Yangın | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 6          | İş Veren veya Vekili | Yangın ve alarm prosedürün yanında tam zamanlı video kayıt sistemleri.  | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 20/05/2025    |
| 762263BRK0000016 | 12          | Bahçe                | Direkler | Bakımsızlıktan pota, bayrak direği, kale direği gibi çürüme sonucunda devrimesi | Devrilme, Ezilme, Takılıp Düşme, Yaralanma                     | 2. Düşük (Yılda bir kez)   | 3. Orta (Hafif Yaralanma)                  | 6          | İş Veren veya Vekili | Tatil zamanlarında planlayarak tüm metal aksamaları kontrol edilerek paslanmaya karşı antipas ve boya yapılmalıdır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 21/05/2025    |

İLİ: YOZGAT  
İLÇESİ: ÇEKEREK  
KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike           | Tehlike Unsurları                            | Derecelendirme Tablosu              |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|------------------|-------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                  |             |                      |                   |  | Riskler                             | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000017 | 13          | Derslik              | Elektrik Tesisatı | Yerinden çıkmış hasarlı fiş ve prizler       | Elektrik çarpması, Yaralanma, Yanık | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı)     | 12         | İş Veren veya Vekili | Hasarlı ve arızalı ekipman hemen tamir edilmeli. Çocuk kilidi takılmalı. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 25/05/2025    |
| 762263BRK0000018 | 10          | Derslik              | Pencere           | Öğrencilerin pencere köşelerine çarpma riski | Düşme, Yaralanma                    | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Pencerelerin tam açılması engellenmeli sıralar pencerelere uzak olmalı.  | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 27/05/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike      | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu      |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|------------------|-------------|----------------------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                  |             |                      |              |   | Riskler                     | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000019 | 11          | Derslik              | Tertip-Düzen | Çöpler zamanında atılmayan atıklar nedeniyle hijyenik olmayan ortam cam ve kesici atıkların ayrılmaması | İş gücü Kaybı, Yaralanma    | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Çöpler düzenli olarak boşaltılmalıdır ve belli yere konulacak cam ve delici atıklar için ayrı çöp kovası | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 18/05/2025    |
| 762263BRK0000020 | 13          | Derslik              | Dolap        | Dolapların deverilmesi  | Devrilme, Ezilme, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Dolapların sabitlenmesi ve öğrencilerden uzak yerlere konumlandırılması.                                 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 01/05/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike                  | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu        |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |   |  |               |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|---|--|---------------|
|                  |             |                      |                          |   | Riskler                       | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler   | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000021 | 9           | Merdivenler          | Acil Durum Organizasyonu | Merdivenlerde acil durum işaretlerinin olmaması                                     | Ezilme,Kayma,Yaralanma        | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Merdivenlere acil durum ve yönlendirme işaretlerinin konulması. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 02/06/2025    |
| 762263BRK0000022 | 10          | Koridor              | Tertip-Düzen             | Koridorlarda kaçış yeri güzergahlarına masa sandalye ve benzeri eşyaların konulması | Düşme,Takılıp Düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Koridorlar kaçış yerleridir eşya alet edevat konulmamalıdır.    | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 03/05/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike                          | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu                   |                            |                       |            | Kontrol Tedbirleri   |   |   |               |
|------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|------------|----------------------|---|---|---------------|
|                  |             |                      |                                  |   | Riskler                                  | Olasılık                   | Şiddet                | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler   | Mevzuat   | Termin Süresi |
| 762263BRK0000023 | 19          | Koridor              | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi | Yangın alarm sisteminin çalışır durumda olmaması                                    | Acil Müdahale Güçlüğü, Yangın, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12         | İş Veren veya Vekili | Binada çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek binada bulunanları bu durumdan haberdar etmek gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacı ile hem can hem mal güvenliğini koruyacak yangın algılama ve ihbar sistemi. | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | 30/05/2025    |
| 762263BRK0000024 | 11          | Genel                | Tahliye Planı                    | Yangınla mücadele tatbikatının zamanında yapılmaması ve panik müdahale yetersizliği | zdiham                                   | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12         | İş Veren veya Vekili | Yangınla mücadele tatbikatlarının periyodik olarak yapılması sağlanmalı yapılan tatbikatlar raporlanacak acil durum ekiplerinin eğitimi.  | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | 29/05/2025    |

İLİ: YOZGAT  
İLÇESİ: ÇEKEREK  
KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike                          | Tehlike Unsurları                             | Derecelendirme Tablosu                 |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |  |               |
|------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|--|---------------|
|                  |             |                      |                                  |   | Riskler                                | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000025 | 11          | Bahçe                | Giriş-Çıkış Kapıları             | Kapılar                                       | Ayak Sıkışması,El sıkışması,Yaralanma  | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Kapılara konulacak uyarı levhaları                               | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 25/06/2025    |
| 762263BRK0000026 | 13          | Koridor              | Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi | Kolay erişilemeyen yangınla mücadele ekipmanı | Acil Müdahale Güçlüğü,Yangın,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm)       | 15         | İş Veren veya Vekili | Yangınla mücadele ekimanının kolay erişilebilir olması sağlanır. | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  | 24/05/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike              | Tehlike Unsurları                                 | Derecelendirme Tablosu                       |                            |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |  |                                     |               |
|------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------|--|-------------------------------------|---------------|
|                  |             |                      |                      |   | Riskler                                      | Olasılık                   | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler  | Mevzuat                             | Termin Süresi |
| 762263BRK0000027 | 10          | Acil Çıkışlar        | Merdiven             | Merdivenlerin karo döşemesi                       | Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma                | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı)     | 12         | İş Veren veya Vekili | Kaymayı önleyici yapışkanın tedarik edilmesi   | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 22/06/2025    |
| 762263BRK0000028 | 9           | Bahçe                | Giriş-Çıkış Kapıları | Giriş çıkış kapılarının açılıp kapanmasında sorun | Ayak Sıkışması,El sıkışması,Ezilme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9          | İş Veren veya Vekili | Kapıların tamir edilmesi öğrencilerin giriş çıkışlarının kontrol edilmesi, uyarı levhası açılması. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 21/05/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike       | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu               |                          |   |            | Kontrol Tedbirleri   |   |  |               |
|------------------|-------------|-----------------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|------------|----------------------|---|--|---------------|
|                  |             |                       |               |   | Riskler                              | Olasılık                 | Şiddet                                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler   | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000029 | 11          | Öğrenci Tuvaletleri   | Uyarı Levhası | Engelli öğrencilerin tuvaleti kullanması                  | Çarpma,Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 4          | İş Veren veya Vekili | Engelli öğrenciler için ayrı bir tuvalet yapılacak ve gerekli uyarı levhaları açılacak  | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 18/06/2025    |
| 762263BRK0000030 | 12          | Su deposu             | Dezenfeksiyon | Su deposunun dip temizliğinin yılda iki defa yapılmaması. | Enfeksiyon riski,Salgın Hastalık     | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp | 4          | İş Veren veya Vekili | Su depolarının çökeltiyle temizlenmesi yılda bir defa su deposu temizliği yapılmalıdır. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik                  | 15/05/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike                  | Tehlike Unsurları                   | Derecelendirme Tablosu   |                            |                     |            | Kontrol Tedbirleri   |                                   |  |               |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------|
|                  |             |                      |                          |                                     | Riskler  | Olasılık                   | Şiddet              | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler                   | Mevzuat  | Termin Süresi |
| 762263BRK0000031 | 21          | Merdivenler          | Merdiven Boşluğu         | Merdiven Boşluğundan Düşme          | İş Gücü Kaybı, Kayma, Ölüm, Takılıp Düşme, Yaralanma   | 4. Yüksek (Ayda Bir)       | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20         | İş Veren veya Vekili | Merdiven Boşluğuna File Takılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği | 10/06/2025    |
| 762263BRK0000032 | 14          | Yangın Merdiveni     | Acil Durum Organizasyonu | Binada Mahsur Kalma, Boğulma, Yanma | Boğulma, Çoklu Ölüm, Ezilme, İş gücü kaybı, Kesik, Kopma, Ölüm, Yangın, Yanık, Yanık, Yaralanma Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15         | İş Veren veya Vekili | Binaya Yangın Merdiveni Yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği           | 20/05/2025    |

İLİ: YOZGAT  
İLÇESİ: ÇEKEREK  
KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike       | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu         |                      |                     |            | Kontrol Tedbirleri   |  |   |               |
|------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|--|---|---------------|
|                  |             |                      |               |                     | Riskler                        | Olasılık             | Şiddet              | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler                        | Mevzuat                                   | Termin Süresi |
| 762263BRK0000033 | 13          | Derslik              | Sivri Köşeler | Kalorifer Petekleri | Batma,Çarpma,Kesilme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20         | İş Veren veya Vekili | Kalorifer Peteklerine Koruyucu         | 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu | 14/04/2025    |
| 762263BRK0000034 | 11          | Yatakhane            | Sivri Köşeler | Kayıp düşme         | Batma,Çarpma,Kesilme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20         | İş Veren veya Vekili | Kalorifer Peteklerine Koruyucu Kaplama | 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu | 14/09/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike                  | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu  |                          |                           |            | Kontrol Tedbirleri   |   |   |               |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------|---|---|---------------|
|                  |             |                      |                          |                   | Riskler   | Olasılık                 | Şiddet                    | Risk Puanı | Sorumlular           | Alınan Önlemler   | Mevzuat   | Termin Süresi |
| 762263BRK0000035 | 12          | Acil Çıkışlar        | Acil Durum Organizasyonu | Kayıp düşme.      | Boşulma,Çoklu Ölüm,Ezilme,İş gücü kaybı,Kayma,Kesik,Kopma,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme | 4. Yüksek (Ayda Bir)     | 5. Çok Ciddi (Ölüm)       | 20         | İş Veren veya Vekili | Yangın Merdiven yapılması   | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | 31/03/2025    |
| 762263BRK0000036 | 10          | Bulaşıkhanne         | Bulaşık makinesi         | Kayıp düşme.      | Çarpma,Elektrik çarpması,Maddi Kayıp,Patlama,Yangın   | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6          | İş Veren veya Vekili | Bulaşık Makinası Çalıştırma talimatı, Uyarı levhası, Kaydırmaz Bant | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu               | 11/02/2025    |

İli: YOZGAT

İlçesi: ÇEKEREK

Kurum Adı: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike                                  | Tehlike Unsurları  | Derecelendirme Tablosu   |                                    |                     |            | Kontrol Tedbirleri |  |                                     |               |
|------------------|-------------|----------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---------------|
|                  |             |                      |  |  | Riskler  | Olasılık                           | Şiddet              | Risk Puanı | Sorumlular         | Alınan Önlemler  | Mevzuat                             | Termin Süresi |
| 762263BRK0000037 | 10          | Genel                | Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri | Pandemi (Covid-19)   | Aşırı yorgunluk,Dolaşım sistemi rahatsızlıkları,İsteksizlik,Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları,Uyku Hali | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25         | İdare              | Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu Kapsamında Tedbirler   | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 28/08/2025    |
| 762263BRK0000038 | 4           | Kazalar/Hastalıklar  | Pandemi                                  | Kişilerin kirliliğiyle ağız burun ve gözlerine dokunmaları | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm  | 4. Yüksek (Ayda Bir)               | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20         | TÜM ÇALIŞANLAR     | Tüm çalışanların hastalığın bulaşım yolları konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs aldığı, kirliliği ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek riskli olduğu belirtilmelidir. | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği          | 30/09/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları  | Derecelendirme Tablosu                        |                            |                     |            | Kontrol Tedbirleri |   |                            |               |
|------------------|-------------|-----------------------|---------|--|---|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|---------------|
|                  |             |                       |         |  | Riskler                                       | Olasılık                   | Şiddet              | Risk Puanı | Sorumlular         | Alınan Önlemler   | Mevzuat                    | Termin Süresi |
| 762263BRK0000039 | 4           | Kazalar/Hastalıklar   | Pandemi | Kuruma dışarıdan gelen ve hizmet veren kişilerin takip edilmemesi, KKD verilmeme   | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15         | İDARE              | Kuruma giriş yapanların mutlaka ziyaretçi defterine bilgileri kayıt edilmeli, kurum girişinde kullanılacak dezenfaktan türü malzemeler düzenli ve temas yolu ile bulaşmayı engelleyecek şekilde bulundurulmalı ve giriş yapan kişilerin kullanması sağlanmalıdır. | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği | 30/09/2025    |
| 762263BRK0000040 | 4           | Kazalar/Hastalıklar   | Pandemi | Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılmaması, | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15         | İDARE              | Kurum girişinde kullanılacak dezenfaktan türü malzemeler düzenli ve temas yolu ile bulaşmayı engelleyecek şekilde bulundurulmalı ve giriş yapan kişilerin kullanması sağlanmalıdır.   | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği | 30/09/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike                  | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu   |                            |                     |            | Kontrol Tedbirleri |   |   |               |
|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|---|---|---------------|
|                 |             |                       |                          |   | Riskler  | Olasılık                   | Şiddet              | Risk Puanı | Sorumlular         | Alınan Önlemler   | Mevzuat   | Termin Süresi |
| 762263BRK000041 | 4           | Kazalar/Hastalıklar   | Pandemi                  | Tüm personelin aynı anda ve birlikte yakın temas şeklinde çalışması         | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm  | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15         | İDARE              | Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 30/09/2025    |
| 762263BRK000042 | 4           | Personel              | Yetersiz kişisel hijyeni | Çalışanların arasında hastalık bulaşmasını engelleyecek mesafenin olmaması. | Enfeksiyon riski,İş Sürekliliğinde Aksamalar,Motivasyon Eksikliği,Konsantrasyon Eksikliği,Ruhsal Gerilim,Stres | 4. Yüksek (Ayda Bir)       | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20         | İDARE              | Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanması.                   | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği  | 30/09/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike     | Tehlike Unsurları                      | Derecelendirme Tablosu                        |                                    |                       |            | Kontrol Tedbirleri                  |   |                                     |               |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|--|---|------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
|                 |             |                       |             |  | Riskler                                       | Olasılık                           | Şiddet                | Risk Puanı | Sorumlular                          | Alınan Önlemler   | Mevzuat                             | Termin Süresi |
| 762263BRK000043 | 7           | Kazalar/Hastalıklar   | Pandemi     | İş yerinin havalandırmasının olmaması. | Biyolojik Riskler,Hastalık,İş Gücü Kaybı,Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez)         | 5. Çok Ciddi (Ölüm)   | 15         | İDARE                               | Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sağlanması gerekmektedir.  | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği          | 30/09/2025    |
| 762263BRK000044 | 3           | Öğrenci Tuvaletleri   | Islak Zemin | Kaygan zemin sebebi ile düşme          | Kayma   | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 20         | Okul yönetimi ve temizlik personeli | Kaygan zemin uyarı levhalarının asılması, ıslak zeminin mümkün olduğunca kuru tutulması ve atık su giderlerinin işlevini yerine getirmesinin sağlanması | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/07/2025    |

İLi: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No        | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike                 | Tehlike Unsurları                              | Derecelendirme Tablosu        |                            |                     |            | Kontrol Tedbirleri |   |                                     |               |
|------------------|-------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------|
|                  |             |                      |                         |  | Riskler                       | Olasılık                   | Şiddet              | Risk Puanı | Sorumlular         | Alınan Önlemler   | Mevzuat                             | Termin Süresi |
| 762263BRK0000045 | 3           | Merdivenler          | Acil Durum Aydınlatması | Acil durum esnasında çıkışa yönelmeyi bulamama | Çarpma,Ezilme,Yaralanma       | 2. Düşük (Yılda bir kez)   | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10         | Okul yönetimi      | Acil çıkış panolarının aydınlatmalı olarak görünür şekilde asılması | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/08/2025    |
| 762263BRK0000046 | 3           | Merdivenler          | Merdiven Sahanlığı      | İniş çıkışlarda kayıp düşme                    | Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15         | Okul yönetimi      | Merdiven basamak başlarına kaydırmaz bant çekilmesi                 | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/08/2025    |

İli: YOZGAT

İlçesi: ÇEKEREK

Kurum Adı: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike           | Tehlike Unsurları   | Derecelendirme Tablosu  |                                     |                       |            | Kontrol Tedbirleri                  |  |                                     |               |
|-----------------|-------------|----------------------|-------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
|                 |             |                      |                   |   | Riskler   | Olasılık                            | Şiddet                | Risk Puanı | Sorumlular                          | Alınan Önlemler  | Mevzuat                             | Termin Süresi |
| 762263BRK000047 | 3           | Öğrenci Tuvaletleri  | Elektrik Tesisatı | Tuvaletlerde bulunan Elektrik prizi, Elektrik kabloları vs kaynaklı elektrik çarpmaları | Elektrik çarpması, Yaralanma, Yangın, Yanık                     | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm)   | 25         | Okul yönetimi                       | Tuvaletlerde bulunan Priz, Elektrik kabloları vs kontrolü ve onarımı   | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/08/2025    |
| 762263BRK000048 | 3           | Çamaşır ve Ütü Odası | Çamaşır Makinesi  | Yetkisiz kişiler tarafından makinelere müdahalede bulunulması                           | El sıkışması, Elektrik çarpması, Maddi kayıp, Yangın, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez)          | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12         | Okul yönetimi ve temizlik personeli | Çamaşır makineleri ve kurutma makinelerine yetkisiz kişiler tarafından müdahalede bulunulmaması ve uyarı panoları asılması | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/08/2025    |

İli: YOZGAT

İlçesi: ÇEKEREK

Kurum Adı: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No       | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike               | Tehlike Unsurları  | Derecelendirme Tablosu   |                            |                       |            | Kontrol Tedbirleri                   |  |                                     |               |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
|                 |             |                      |                       |  | Riskler  | Olasılık                   | Şiddet                | Risk Puanı | Sorumlular                           | Alınan Önlemler  | Mevzuat                             | Termin Süresi |
| 762263BRK000049 | 3           | Çamaşırhane          | Elektrik Panosu       | Yetkisiz kişiler tarafından elektrik panosuna müdahalede bulunulması | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yaralanma, Yangın, Yanık   | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12         | Okul yönetimi ve temizlik personeli  | Pano ve elektrik kablolarına yetkisiz kişiler tarafından müdahalede bulunulmaması                            | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 29/06/2025    |
| 762263BRK000050 | 2           | Çamaşırhane          | Dikkatsizlik ve ihmâl | Elektrik çarpması, dikkatsizlik sonucu yaralanma, yangın, patlama    | El Ezilmesi, El Kesilmesi, El Sıkışması, Elektrik çarpması, Kanama, Malzeme Hasarı, Ölüm, Patlama, Uzuv kaybı, Yangın, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12         | Temizlik personeli, okul çalışanları | Çamaşırhaneye yetkisi olmayan kişilerin girmemesi, yetkili kişilerin her türlü tedbirini alarak çalışmaları. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 30/05/2025    |

İLİ: YOZGAT

İLÇESİ: ÇEKEREK

KURUM ADI: Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontroll Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu |          |        |            | Kontrol Tedbirleri |                 |         |               |
|-----------|-------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------------|----------|--------|------------|--------------------|-----------------|---------|---------------|
|           |             |                       |         |                   | Riskler                | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular         | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |

| Riskler Analiz Ekibi   | Adı Soyadı               | İmza | Yardımcı Personel                   | Adı Soyadı      | İmza |
|------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|------|
| İşveren Vekili         | Fehmi KURU               |      | Sivil Savunma Uzmanı/Klup Öğretmeni | Enes CEYLAN     |      |
| İş Güvenliği Uzmanı    | -                        |      | Çalışan Temsilcisi                  | Erkan UÇAN      |      |
| İşyeri Hekimi          | -                        |      | Destek Elemanı 1                    | İbrahim KORKMAZ |      |
| Destek Elemanı 2       | Demet AKBULUT            |      | Destek Elemanı 3                    | Ramazan ÖZÇELİK |      |
| Destek Elemanı 4       | Hüseyin GÖDEK            |      | Bilgi Sahibi Çalışan 1              | Fehmi KURU      |      |
| Bilgi Sahibi Çalışan 2 | Öznur AŞIK               |      | Bilgi Sahibi Çalışan 3              | Ramazan ÖZÇELİK |      |
| Bilgi Sahibi Çalışan 4 | Merve UYSAL              |      | Bilgi Sahibi Çalışan 5              | Mehmet AYYILDIZ |      |
| Bilgi Sahibi Çalışan 6 | Beyza Nur SIYITMAÇ MUTLU |      | Bilgi Sahibi Çalışan 7              | Hüseyin GÖDEK   |      |

**ONAY**

Samed ARSLANER